Montagebohrungen

Hinweis: Eignung der Bohrungspositionen vor Ort überprüfen

Frontmontage

Führungsschiene oben RS P2, 4



Schiene vertikal



Gesamthöhe: bis 2100 mm, 3 Bohrungen vertikal

Gesamtbreite: bis 900mm, 2 Bohrungen horizontal



über 900 mm, 3 Bohrungen horizontal



Gesamthöhe: über 2100 mm, 4 Bohrungen vertikal



RS P4 Rahmen dreiseitig



Laibungsmontage

Führungsschiene oben RS P1, 3



Schiene vertikal



Gesamthöhe: bis 2100 mm, 3 Bohrungen vertikal

Gesamtbreite: bis 900mm, 2 Bohrungen horizontal oben



über 900mm, 3 Bohrungen horizontal oben



Gesamthöhe: über 2100 mm, 4 Bohrungen vertikal



Tel.: +49 (0)9852 70392 – 0 · Fax: +49 (0)9852 70392 – 20 · info@hausfux.de